Beispiel Bornholmweg

Linke Straßenseite: Winterdienst gut und richtig durchgeführt

Rechte Straßenseite: wenig bis gar kein Winterdienst durchgeführt



Wendehammer eines benachbarten verkehrsberuhigten Bereichs,

Es sind „Tortenstücke“ von den Anliegern zu räumen und ggf. zu streuen.

Links: Winterdienst gut und richtig durchgeführt

Rechts: Winterdienst gar nicht durchgeführt

