		Voraussetzungen für Photovoltaik erfüllt?					
Nr.	Objekt	Tragfähigkeit Dach	Energe- tisch saniert	Dachneigung/ Himmelsrichtung	Dachfläche/ Wirtschaftlichkeit Bauherr	Eignung gesamt	
01	Rathaus Neubau Rosenstraße	Ja, herstellbar	Ja, Neubau	Satteldach 45° Westen	400 m ²	Ja	
02	Am Holm 66	Ja Holzfachwerk	Nicht erf. Kaltdach	SD 15 ° Süden	250 m ²	Ja	
03	Windmühlen berg 23	prüfen	Nicht erf. Kaltdach	SD 25-30 ° SO	190 m² prüfen	Evtl.	
04	Feuerwehr- gerätehaus	Ja	Ja	SD, 10 ° S/N,aufgeständ.	1.500 m² BürgersolarGen.	Bereits gebaut	
05	GNB Steinkamp 5						
	Neubau Erw. Trakt B	Ja	Ja, Neubau	FD, S, aufgeständert	BürgersolarGen.	Bereits gebaut	
	Trakt E Fachklassentrakt 3-geschossig	Nein, Pillat Kreuzweise bewehrte Rippendecke	Nein	FD,	FD	Nein	
	Trakt A Klassen Straßenseite	Nein, Pillat Kreuzweise bewehrte Rippendecke	Nein	FD,Süd	FD,Süd	Nein	
	Sporthallen	Nein, aber Fassade	Ja	Fassade, Osten	prüfen	Evtl.	

Nr.	Objekt	Tragfähigkeit Dach	Energe- tisch saniert	Dachneigung/ Himmelsrichtung	Dachfläche / Wirtschaftlichkeit Bauherr	Eignung gesamt
06	KGN Butzhorn 85					
	Neubau	Ja	Ja, Neubau	FD, aufgeständert Westen	Stadt N.i.H.	Ja, bereits im Bau
	Trakt I	Ja, herstellbar	Ja, in Planung	SD,20 ° Westen	Stadt N.i.H.	Ja, bereits in Planung
	Trakt VIII	Nein	Ja, in Planung	FD, verschattet		Nein
	Sporthallen	prüfen	Nein, in Planung	SD 5°,SW aufständerbar	700 m²	Evtl.
07	Schule am Rosengarten	prüfen	Nein	WD 30°, Süden	80 m²	Evtl.
08	JLS, Schulstr.					
	Altbau	Ja, aber Denkmal	Nicht erf. Kaltdach			Nein, weil Denkmal
	Anbau 1998	prüfen	1998,Grün dach, o.k.	SD,10°, Süd	500 m ²	Evtl.
	Trakt OM/U	prüfen, Stahlbeton	Ja, tlw.	PD 15°, Ost Bäume Friedhof		Nein
	Trakte W/H	prüfen, Holzbalken	Nein	PD 15°, N/S		Nein

Nr.	Objekt	Tragfähigkeit Dach	Energe- tisch saniert	Dachneigung/ Himmelsrichtung	Dachfläche / Wirtschaftlichkeit Bauherr	Eignung gesamt
	Trakt S	prüfen, Stahlbeton	Nein	PD 15°, Osten		Nein
	Mensa	Nein	Ja, Neubau	FD, verschattet		Nein
	Turnhalle HTG	prüfen	Nicht erf. Kaltdach	SD 30 ° Westen	180 m ²	Evtl.
09	Kita Schatz- Insel, Altbau	Ja, Holzfachwerk- binder	Nicht erf, Kaltdach	SD 30° Süden	190 m²	Ja
10	zeiTTor Museum	Nein, Denkmal		SD		Nein
11	VHS	prüfen	Nein	SD, verschattet		Nein
12	Bücherei	prüfen	Nein	WD, verschattet		Nein
13	Jugendtreff Gogenkrog	Nein, DSB Binder	Nein	FD, aufständerbar SW, verschattet	260 m ²	Nein
14	Stadtteiltreff	Prüfen, Holzständerwerk	Ja, Neubau	SD 35°, Westen	45 m²	Evtl.
15	Jugendcafé	prüfen	Nein	SD, verschattet		Nein
16	Kita Am Wasserturm	Prüfen, Okal-Haus	Nein	FD, aufständerbar	400 m ²	Evtl.
17	Kita Am Kaiserholz	Prüfen, Holzbalken	Nein	FD, verschattet		Nein

Nr.	Objekt	Tragfähigkeit Dach	Energe- tisch saniert	Dachneigung/ Himmelsrichtung	Dachfläche / Wirtschaftlichkeit Bauherr	Eignung gesamt
18	Umkleiden Gogenkrog	Nein	Nein	FD, verschattet		Nein
19	Gogenkrog- halle	Nein	Ja, in Planung	FD		Nein
20	Bauamt	Nein	Nein	SD, Ost/West		Nein
21	WC Anlage P Gogenkrog	Prüfen	Nein	FD, verschattet	30 m ²	Nein
22	Bauhof Eutiner Str.					
	Werkstatt	Nein	Nein	FD, Süd-West		Nein
	Fahrzeughalle	Prüfen Holzständerwerk	Nicht erf., Kalthalle	FD 4% Neigung Süd-West	200 m ²	Evtl.
23	Bauhof Pelzerhaken	Prüfen	Nein	WD, flachgeneigt Süd-West		Evtl.
25	Mehrzweckgeb äude / Markt	Prüfen, Stahlbeton	Nicht erf.	FD, Süd, verschattet		Nein
26	Ladenzeile Friedenseiche	Nein	Nein	FD, verschattet	Zu klein	Nein
27	Wohnung Gogenkrog	Prüfen	Nein	FD, Süd-West	70 m ²	Evtl.
28	Kinderhort Schulstr. 3	Prüfen	Nein	SD, Süd verschattet		Nein

Nr.	Objekt	Tragfähigkeit Dach	Energe- tisch saniert	Dachneigung/ Himmelsrichtung	Dachfläche / Wirtschaftlichkeit Bauherr	Eignung gesamt
29	Horchturm	Nein	Nein	FD, rund	Zu klein,	Nein
	Pelzerhaken				zu aufwendig	
30	Wohnung	Prüfen	Nein	SD 45°, Süd-West	Zu Klein	Nein
	Eutiner Str.					

Fazit:

Bereits gebaut oder in Planung
 4 Gebäude

Geeignet, aber Wirtschaftlichkeit noch prüfen
 3 Gebäude

• Evtl. geeignet, Tragfähigkeit u. Wirtschaftlichkeit prüfen 11 Gebäude

• Nicht geeignet 24 Gebäude

Aufgestellt: März 2022

Stadtbauamt